




Stosowane w Laboratorium zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności ze specyfikacją/ wymaganiem:


- ✓ Zasada prostej akceptacji:



Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.

Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji

- ✓ Zasada pasm ochronnych – pasmo ochronne równe niepewności rozszerzonej



Ryzyko błędnej akceptacji jest mniejsze od 2,5%. Ryzyko błędnego odrzucenia jest mniejsze od 2,5%.